



## بررسی آتشباری کنترل شده و احتمال ریزش دیواره ها و وضعیت پایداری شب در معدن سنگ آهن چادرملو

# اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

اسفند ۱۳۸۸

دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد طبس

مهدی اسلام زاده<sup>(۱)</sup>، امین حسین مرشدی<sup>(۲)</sup>، مجید قرانی تفتی<sup>(۳)</sup>

۱- غضو هنیت علمی و مدیر گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

۲- دانشجو کارشناسی ارشد اکتشاف معدن - پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران

۳- کارشناس استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

[Meslamzadeh@gmail.com](mailto:Meslamzadeh@gmail.com)

[Morshedv82@gmail.com](mailto:Morshedv82@gmail.com)

[Mghorai@yahoo.com](mailto:Mghorai@yahoo.com)

### چکیده:

در این مقاله با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص وضعیت زمین شناسی و سستی دیوارهای معدن چادرملو، و با توجه به فعالیت استخراجی انجام شده که در چندین سال گذشته در این معدن آغاز گردیده، ضمن بررسی روش آتشباری مناسبی که تأثیر منفی بر پایداری دیوارهای نداشته و از ریزش دیوارهای معدن جلوگیری کندمی توان با ارائه طرحهای مختلف آتشباری کنترل شده و بررسی آنها چنین نتیجه گرفت که در صورت استفاده از روش آتشباری کنترل شده پری اسپلیت، با توجه به ماشین آلات موجود و امکانات خروج گذاری این روش با توجه به داده های موجود و با استفاده از روش سی و خطا و خربید تجهیزات لازم به نتایج لغوراهی دست یافت. که در این خصوص می بایست ضمن بررسی مشخصات کلی و عمومی کانسار چادرملو، کلیات آتشکاری و روش های متداول آتشکاری کنترل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و احتمال ریزش و وضعیت پایداری شب و پنهانبندی خطر نیز آتالیز شده و آتشکاری کنترل شده به روش پری اسپلیت در بلوکهای انفجار شده مورد ارزیابی قرار گیرد. تا اساس اتفاق تلغی که در معدن انگوران رخ داد و ریزش معدن باعث ایجاد خسارات مالی و اقتصادی فراوانی گردید و هر چند که با تلاش و بشیوه های لازم خوشبختانه این حادثه با تخلیه به موقع تجهیزات و نفرات معدن تلفات جانی به همراه نداشت در آینده در معدن سنگ آهن چادرملو اتفاق نیافتد.

**کلمات کلیدی:** آتشباری کنترل شده، احتمال ریزش، پایداری شب، دیوارهای معدن، معدن سنگ آهن چادرملو.

### Investigations of control blasting and probabilities of collapse of the walls and constant slope position in chadermallor mine.

Mehdi eslamzadeh;Magid ghorai tafti

#### ABSTRACT:

In this paper according to the investigations geological position of the land and the weak walls of the chadermallo mine, the excavation and after the through in vestigation the work was started in this mine suitable blasting caused the walls of the mine to be firm and stables and prevented it from collapsing, in this case different plans were presented for control blasting, on the basis of these plans the conclusion reached was that, regarding the machineries, facilities and data available the method of pre-splitting would be used, and this method was successful.

Thus in this essay apart from the particularities of chadermallo mine the particularities of the common contronal blasting methods, the probability of the collapse, constant position of the slope, related dangers, the control blasting according to the pre-split method and the explosion blocks have been investigated, the last year the drastic event which happened in the mine of angoran and the collapse of the mine caused great economical and financial loss though by the hard word and necessary predictions the place was vacated on time and there was no human life loss.

**Keyword:**Control blasting, probabilities, collapse, walls, constant slope position, chadermallor mine

استان یزد، شهرستان طبس، میدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، دبیرخانه همایش  
تلفن: ۰۳۵۳ ۴۲۳۶۱۲۹ دورنگار: ۰۳۵۳ ۴۲۳۶۱۳۳  
وب سایت همایش: [www.hamayesh-tabas.ir](http://www.hamayesh-tabas.ir)

# اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

## اسفند ۱۳۸۸



دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد طبس

### مقدمه :

نوشتار حاضر در مورد بررسی آتشباری کنترل شده و احتمال ریزش دیواره ها و وضعیت پایداری شبیب در معدن سنگ آهن چادرملو بوده که به منظور میل به این هدف مطالب در چهار بخش کلی بصور ذیل آورده شده اند که شامل مشخصات کلی و عمومی در مورد کانسال چادرملو، کلیات آتشکاری و روش های متدائل آتشکاری کنترل شده، بررسی احتمال ریزش و وضعیت پایداری شبیب و پهنه بندی خطرو نهایتاً آتشکاری کنترل شده به روش پری اسپلیت و بلوک های انفجار شده در معدن سنگ آهن چادرملو مورد بررسی قرار گرفته است.

### نقشه پهنه بندی خطر:

نقشه پهنه بندی خطر در شکل (۱) (ضممه) ارائه شده و میزان خطر نیز در سطوح پایین، متوسط، بالا و شدید تقسیم بندی شده است. با توجه به اینکه برخی دیواره های قبلاً به حد نهایی رسیده اند و برخی در وضعیت فعلی حالت نایابدار دارند و همچنین عدم اجرای صحیح دیواره های نهایی با روش پری اسپلیت، عدم استفاده از آتشباری های کنترل شده در مناطق پر ریسک و شرایط پیچیده زمین شناسی، سطح خطر در تمامی محدوده های معدن متوسط در نظر گرفته می شود.

عمده ترین خطر ژئوفیزیکی موجود، ناشی از طبیعت سست بلوکی سینه کار است که این امر عمدتاً از وضعیت تکتونیک منطقه، آتشباری و تمیز کردن سینه کار پس آن و همچنین عدم اق گیری ناشی می شود.

سایر خطرات از شرایط بد زمین که شامل ساختارهای نامناسب و در خطر زوال و مستعد تخریب است، ناشی می شود. ناخیه ۱ مستعد گسیختگی شبیب در رویه آبرفتی بالایی است که مشخصاً علایمی از هوازدگی را نشان می دهد و امتداد فرسایش تدریجی را تا حداقل عمق ۳۰ متر، دارا است. این امر ممکن است لغزش های کوچک مقیاس پیوسته را در پی داشته باشد. این

حالت برای سایر قسمت های هوازدگی پخصوص در نزدیک سطح نیز صادق است.

در سوابر شبیه های پایین تر ناخیه ۱ و در سایر نواحی اطراف پیست و در سنگ های شکننده تر، گسیختگی و ریزش توسط ساختارها کنترل می شود و به عنوان خطر متوسط تا بالا در نظر گرفته شده است. بخشی از شبیه های واقع در نواحی ۲ و ۳ تا دیواره های نهایی استخراج شده اند و باید برای سال های زیادی دوام بباورند. در اینجا گسل ها در معرض عوامل طبیعی قرار دارند و احتمالاً با گذشت زمان فرسایش می پابند که این امر به عنوان خطر متوسط تا بالا در نظر گرفته می شود.

نواحی ۴، ۵ و ۶ عموماً در ناخیه با خطر متوسط قرار می گیرند اما لیتولوژی های مستعد و همچنین نواحی برشی و گسلی به عنوان مناطق با خطر بالاتر در نظر گرفته می شوند.

به غیر از خطرات مرتبط با مسائل ژئوفیزیکی خطر عمدۀ دیگر مربوط به رمپ ها و سینه کارها است که غیر از نیروی کار ماشین آلات و تجهیرات نیز در آن قرار دارند. این نواحی نیز در پهنه بندی خطر جزو نواحی متوسط تا بالا در نظر گرفته می شود [۱].

### وضعیت فعلی :

با توجه به موقعیت جاده و دیوارهای باطله نسبت به دیوارهای غربی معدن که فشار استاتیکی و دینامیکی به دیوارهای وارد می کنند خطر ریزش در این منطقه بالا است و برای اینمن سازی این منطقه باید موارد ذکر شده اصلاح شوند به همین منظور از طرح عقب نشینی و اصلاح دیوارهای این بخش و موقعیت جاده و دیوارهای محدوده های اینمنی در دست بررسی می باشد و نهایی شده آن منوط به ارائه طرح پیش ۵۰ ساله می باشد.

بخش جنوبی و جنوب غربی معدن، با توجه به ارتفاع زیاد دیوارهای معدن و عدم وجود برم در این قسمت، مستعد ریزش است و علی رغم اجرای طرح (بوش بک)، که در بخش جنوب غربی در حال اقدام می باشد و برم ۴۰ متری که بررسی افق ۱۴۲۰ در نظر گرفته شده همچنانکه مشکلات وجود دارد و با نصب ابزار میزان و جهت جابجایی را می توان مورد بررسی قرار داد. در بخش جنوبی با توجه به وزن آنومالی جنوبی و فشاری که به دیوارهای وارد میکند و ترک های کششی که بالای دیواره بوجود آمده احتمال ریزش زیاد می باشد علی رغم اینکه که در برداشت های مستمر این ترک ها تغییر محسوسی در روند باز شدگی آنها مشاهده نشده ولی با

توجه به حساسیت این پله‌ها و ترکها نسبت به ریزش‌های جوی (باران و برف) امکان بازشدگی و ریزش‌های کوچک مقیاس و فعالیت دیواره و ترکها وجود دارد. با توجه به لیتولوژی بخش شرقی معدن، شبیب زیاد تک پله‌ها و شبیب کلی دیواره و اینکه در مناطقی تک پله‌ها به دو پله تبدیل شده‌است که منتج به ایجا پله‌ها ۳۰ متری شده امکان ریزش زیاد می‌باشد (شایان ذکر است که تمامی پله‌های این منطقه به صورت تک پله‌ای و با شبیب کاری ۵۵ درجه و شبیب کلی ۳۹ درجه طراحی شده است).

نکته مهم دیگر توجه به ۳۰ متر ابتدايی در هر دیواره (مواد هوازده نزدیک سطح) است. اکثر ریزش‌ها در پله‌های بالای ۱۵ متر زمانی رخ می‌دهد که انفجار به صورت کنترل شده نیسوده و ساختارهای تکتونیک و موارد ژئومکانیکی در نظر گرفته شود. در این صورت نایپوستگی‌های این مناطق بر اثر انفجار فعال شده و سبب نایابداری و ریزش‌های ساختاری می‌شود. همچنین می‌تواند باعث سست شدن دیواره و بوجود آمدن بلوك‌های نایابدار جلوگیری کرد. علاوه بر مسائل ذکر شده واضح است که مشکلات نایابداری با وجود آب در ترک‌های کشنی پشت هر پله تشید می‌شود. کلیه دیوارهای معدن در صورت افزایش ارتفاع آنها و عمیق تر شدن معدن، شرایط مناسبی ندارند و در کوتاه‌ترین زمان باید با طرح عقب نشینی، اجرای آتشباری‌های کنترل شده، رعایت شبیب تک پله‌ها، شبیب کلی، برم‌های تک پله و گیرانداز به شرایط مطلوب دست یافته. نقشه پهنۀ بندی خطر با توجه به وضعیت فعلی در شکل ۲ (ضمیمه) ارائه شده است. [۱۵]

### نتیجه گیری طرح‌های اجرایی:

بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که کلیه دیوارهای معدن دارای خطر متوسط تا زیاد بوده و دیوارهای غربی، جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق و شرق در پهنۀ بندی خطر، جزو محدوده‌های پررسیک و با خطر زیاد طبقه‌بندی می‌شود. در دیواره غربی با توجه به اینکه:

- ۱- جاده حمل و نقل بدون فاصله ایمنی بروی دیواره وجود دارد که این خود بار دینامیکی زیادی به دیواره وارد کرده و با توجه به ساختار و گسل‌های منطقه، باعث فعال شدن نایپوستگی‌ها و نایابداری دیواره می‌شود.
- ۲- وجود دامپ باطله در کنار جاده خود دو چندان باعث افزایش فعالیت و عدم پایداری دیواره می‌گردد. زیرا که محدوده ایمنی برای دامپ از دیواره‌ها در نظر گرفته نشده و پس از بار دینامیکی که جاده به دیواره وارد می‌کند، باراستاتیکی دامپ‌ها نیز در نوع خود اثر گذار می‌باشد.
- ۳- عدم رعایت هندسه شبیب (شبیب تک پله، برم‌ها و شبیب کلی) در این دیواره نیز خود از عوامل نایابداری محسوب می‌گردد.

### دیواره جنوب غرب:

- ۱- در این دیواره لیتولوژی ضعیف، ساختارهای پیچیده و گشل‌های فراوان باعث خرد شده محدوده شده است.
- ۲- عدم رعایت هندسه شبیب (شبیب تک پله، برم‌ها، و شبیب کلی) در این دیواره نیز خود از عوامل نایابداری محسوب می‌گردد. به صورتی که در این دیواره‌ها علیرغم باقی گذاشتن ۴۰ متری بروی افق ۱۴۲۰ و اجرای پوشک، دیواره‌ای بدون هیچگونه برم و برم ایمنی به ارتفاع ۹۰ متر ایجاد شده است.

### دیواره جنوبی:

- ۱- وجود بار زیاد استاتیکی ناشی از وزن آنومالی جنوبی باعث ایجاد جابجایی و حرکت در این دیواره شده که نتیجه آن ترک‌های کشنی است که در پشت دیواره مشاهده می‌شود. با آغاز فصل بارندگی و نفوذ آب در این ترکها، فعالیت دیواره‌ها و ترک‌ها دو چندان خواهد شد. شایان ذکر است آنومالی جنوبی سنگ آهن با وزن مخصوص بالای خود در حال فشار آوردن بروی دیواره‌های خرد شده با وزن مخصوص کمتر می‌باشد که نتیجه آن حرکت وجابجایی دیواره تا رسیدن به حد تعادل می‌باشد.
- ۲- عدم رعایت هندسه شبیب (شبیب تک پله، برم، و شبیب کلی) در این دیواره نیز خود از عوامل نایابداری محسوب می‌گردد. به صورتی که در این دیواره علیرغم باقی گذاشتن برم ۴۰ متری بروی افق ۱۴۲۰ و دیواره‌ای بدون هیچ گونه برم و برم ایمنی به ارتفاع ۹۰ متر ایجاد شده است.

# اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

## اسفند ۱۳۸۸



دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد طبس

دیواره شرقی:

۱- عدم رعایت هندسه شبب (شبب تک پله، برمها، و شبب کلی) در این دیواره نیز خود از عوامل ناپایداری محسوب می‌گردد.

به صورتی که با عدم رعایت شبب تک پله و تبدیل آن به دو پله ناپایداری در این منطقه مشاهده می‌شود.

در نواحی ارتفاع این دیواره بیش از ۴۰ متر شده است که با توجه به لیتوژوژی منطقه و قرار گرفتن آبرفت بر روی سنگ‌های متاسوماتیتی آنره و به شدت خرد شده، مستعد گسیختگی شبب در رویه آبرفتی بالایی است و ممکن است لغزش‌های کوچک مقیاس پیوسته را در پی داشته باشد. در این دیواره رعایت هندسه شبب بسیار ضروری می‌باشد.

۲- در اثر جایجایی و حرکات توده‌ای زیرین در دیواره شرقی، در پشت این دیواره ترک‌هایی تا حدود ۵۰ متری به پله مشاهده شده است که این ترک‌ها فعال می‌باشند.

با توجه به توضیحات ذکر شده برای هر دیواره این مناطق جزو مناطق ریسک زیاد می‌باشد که باید با در نظر گرفتن تمهداتی چون پوش‌بک دیواره‌ها، رعایت شبب پله، شبب کلی، برمها، یاقی گذاردن در هر دو پله تغییر مسیر جاده و رعایت محدوده اینمی دامپ‌ها و سایر فعالیت‌ها از لبه پله از عوامل ناپایداری کاست.

با غنایت به این موضوع، ریسک بالا و در اولویت بودن تمامی دیوارهای ذکر شده، پیشنهاد می‌گردد دیواره شرقی عقب نشینی کرده تا حداقل ۲۵ متری برای پله‌های بالایی در آن ایجاد گردد و تک پله‌ها نیز در صورت امکان توسط بلندوزر با شبب مطلوب ایجاد شود و همچنین اثر جایجایی و حرکات توده‌ای زیرین که در سطح به صورت ترک در آمده از بین رود.

در مورد دیوارهای جنوبی و غربی نیز ضروری است طرح پوش‌بک اجرا شود که با داشتن حدود و مرزهای بیت ۵۰ ساله که در آن عوامل ژئومکانیکی، ساختاری و جانشی مربوطه در نظر گرفته شده باشد طرح این مهم آمده خواهد شد.

شایان ذکر است عقب نشینی دیواره غربی و رعایت حریمهای جاده و دامپ نیز در دست طراحی می‌باشد که این طرح نیز برای عدم دیواره کاری و متحمل شدن هزینه مجدد نیاز به بررسی و هماهنگ شدن با طرح پیت ۵۰ ساله دارد.

در نتیجه، با داشتن طرح پیت ۵۰ ساله و حد نهایی معدن و طراحی‌های ذکر شده در دیوارهای غربی و جنوبی، همزمان سه دیواره پر ریسک معدن قابل کار خواهد بود تا سریعاً ناپایداری‌های به کمینه مظلوب برسد.<sup>[۴]</sup>

### توضیحات در مورد کلیات کار و بررسی بلوک اول:

در سال ۱۳۸۵ در بلوک اول چال‌های پری‌اسپلیت توسط دستگاه حفاری موجود (شرام) با شبب ۷۰ درجه و قطر ۱۶۵ میلیمتر با فاصله ۱/۵ متر حفر گردید لازم بذکر است قطر خروج در این بلوک ۴۰ میلیمتر بود و برای خروج گذاری آن از پودر آذر و خاک اره در داخل لوله پولیکا استفاده گردید بدین ترتیب که ابتدا چال پری اسپلیت حفر و انفجرار می‌شد و سپس سایر چال را به ترتیب حفر و انفجرار شدند با توجه به اینکه این اولین تجربه در این امر در معدن چادرملو بود و منطقه از نظر زمین‌شناسی متغیر می‌باشد نیاز به انجام آزمایشات گوناگون تا رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب می‌باشد به همین دلیل در بلوک اول بر اساس شکل و به خاطر اینکه چال‌های بافر به هم نزدیک بودند اثر چال‌ها بر روی دیواره مشخص نگردید. در ضمن به بعضی از دلایل استفاده از خاک اره در خروج داخل چال نیز ممنوع گردید.

### طرح حفاری و انفجرار دومین بلوک پیش برشی:

در راستای اجرای طرح پوش‌بک دیواره جنوب غربی طرح حفاری و انفجرار دومین بلوک پیش برشی انجام پذیرفت. خروج گذاری، حفاری و انفجرار در این بلوک در دو مرحله انجام گرفت مطابق شکل ۳ (ضممه) ابتدا چال‌های پیش برشی و سپس چال‌های تولید وزن ضربه گیر حفاری و انفجرار شدند. چال‌های پیش برشی با فواصل ۱/۵ متری با ۱/۵ متر اضافه حفاری و طول ۱۷/۵ متر و شبب ۷۰ درجه و با استفاده از ۱۵ کیلوگرم پودر آذر در هر چال انفجرار صورت گرفت. با توجه به اهداف انفجرارهای پیش برشی که سالم ماندن دیواره نهایی می‌باشد طرح حفاری و انفجرار بلوک به صورت انجام می‌گردد که کمترین صدمه به دیواره پذید آید و برای رسیدن به طرح مناسب باید حداقل چند بلوک به صورت سعی و خطأ با پارامترهای مختلف انفجرار شود تا در نهایت به یک طرح بهینه بررسیم در مرحله دوم و پس از انفجرار چال‌های پیش برشی بلوک، چال‌های تولید طراحی- حفاری و



# اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

## اسفند ۱۳۸۸



انفجار گردیدند در رابطه با این بلوک لازم به ذکر است با توجه به محدودیتهای موجود برای سالم ماندن دیواره نهایی باید خروج و پیوسته کمتری نسبت به شرایط معمولی برای بلوک در نظر گرفته شود که به استفاده از شبکه بازتر ۶۹ متر گردد.  
با توجه به این که سنگ حاصل از انفجار باید به سمت چپ بلوک هدایت شود عملأ سطح آزاد بلوک کم بوده و خردابیش کمتری حاصل می‌شود.<sup>[۱]</sup>

### نتایج انفجار دومین بلوک پیش برشی:

در رابطه با انفجار دومین بلوک پیش برشی تعداد ۱۰ چال دیگر در این بلوک با در نظر گرفتن فاصله مناسب از دیواره حفاری شد و انفجار گردید. شکل ۴ (ضمیمه) این چال‌ها بیشتر در جلوی بلوک و در دایک دیوریتی حفر شدند که سنگ جلوی این بلوک را تشکیل می‌داد و سنگ بسیار سختی بود و به دلیل جوان بودن نسبت به سنگ‌های منطقه کمتر تحت تأثیر عوامل فرسانش و تکتونیک منطقه قرار گرفته و برای سهولت بارگیری نیاز به انفجار مجدد داشت، پس از انفجار، بار جلوی بلوک با حفظ حریم ۵/۵ متری، جلوی سطح پیش برشی برداشت گردید. که در قسمتی از بلوک، که بار آن تقریباً به طور کامل برداشت گردید اثر قسمتی از چال‌های پیش برشی مشخص گردید و می‌توان الگوی حفاری و انفجار چال‌های پیش برشی را برای این نوع از سنگ نسبتاً مناسب دانست.

در این بلوک فاصله درزه‌ها نسبتاً زیاد بوده و فاصله داری آنها در حدود ۲ متر بوده است و با توجه به الگوی حفاری ۶۹ که با توجه به محدودیت در قطر چال و نوع مواد ناریه انتخاب گردید بولدرهایی در این بلوک به جای ماند که این امر اجتناب ناپذیر است، با برداشت بار جلوی بلوک اثر چال عمل نکرده و کرنس سالم نیز در قسمت‌هایی که در مرحله اول، چال‌های تولید در آن قسمت حفاری و انفجار شد مشخص گردید که این امر خود می‌تواند از دلایل خردابیش نامناسب اولین مرحله چال‌های تولید این بلوک باشد. لازم به ذکر است با توجه به کارهای انجام شده در بلوک دوم، مشاهدهای می‌شود واحدهای سنگی و پدیده‌های زمین شناسی در سطح بوجود آمده به ترتیب سنتی از قدیم به جدید شامل آهک، متاسوماتیت، آلبیتات گسل و دیوریت می‌باشد، آلبیتات در این دیواره به شدت دگرسان و کالوزلینیتیزه است، در سوی دیگر منطقه دیوریت مشاهده نمی‌شود. با قبول طبیعت نفوذی سنگ مادر آلبیتات‌ها، تمامی عوامل لازم زمین شناسی برای تضعیف مقاومت و در هم شکستن مجموعه سنگ‌های دیواره فراهم است. دگرسان بودن آلبیتات‌ها و رسوب ثانوی سازنده‌های رسی آن در داخل شکستگی‌ها به میزان زیادی از مقادیر نفوذپذیری کاسته است، مقاومت فشاری سنگها در آزمایش صحرائی بسیار متغیر و از ۵ تا ۱۰ مگاپاسکال تعیین شده است. با توجه به موقعیت، هوازدگی در این قسمت نیز شدید است.

قطعات آهکی توسط نفوذی‌های یاد شده در این محل قرار گرفته‌اند، تمامی موارد یاد شده که ضعف بنیادی جبهه کار را نمایش می‌دهد مانع ایجاد دیواره‌ی صاف- یکپارچه و بدون تغیر امتداد و شبیب در حالی که نیمه چال پیش شکافی را در بردارد نشده است.

قابل توجه است که با برداشت محل چال‌های پیش برشی در این بلوک بروزو لبه و پاشنه، میزان انحراف چال‌ها در هنگام حفاری مشخص گردید حفاری بعضی از چال مناسب و برقی با انحراف اپراتور حفاری است که میانگین انحراف در چال‌های حفر شده ۰/۲۵ متر می‌باشد که علت آن خطای اپراتور حفاری است که با دقت بیشتر برطرف می‌گردد.

لازم به ذکر است که در این بلوک اثر چال‌ها به خوبی بروزو دیواره نمایان گردید که نشان از موفقیت طرح داشت.

### طرح و اجرای سومین بلوک پیش برشی :

با توجه به نتایج دومین بلوک پیش برشی طراحی سومین بلوک انجام گرفت، با توجه به نتایج مناسب چال‌های پیش برشی دومین بلوک در طراحی چال‌های پیش برشی بلوک جدید به غیر از اضافه کردن ۳ کیلوگرم خرج ته چال تغییری صورت نگرفت، در چال‌های تولید تغییراتی اعمال گردید تا علیرغم کنترل ضربان ناشی از انفجار به دیواره خردابیش مناسبی نیز حاصل گردد. طراحی سومین بلوک در تراز ۱۵۲۵ انجام گرفت که در شکل ۵ (ضمیمه) نتیجه انفجار این بلوک پس از انفجار چال‌های تولید مشخص

است که در نتیجه‌ی آن خردایش مناسبی حاصل گردید. پس از بارگیری اثر چال‌های پیش‌برشی بر روی دیواره نمایان شد که نشان از موقوفیت انفجار در این بلوک را دارد.<sup>[۱]</sup>

همانطور که قبل‌اً ذیدیم چال‌های ۱۶۵ میلی‌متری مناسب چال‌های پیش‌برشی نیستند و باید قطر چال‌ها کاهش یابد که با امکانات موجود قابل اجرا نیست ولی با اضافه شدن دستگاه حفاری جدید به مجموعه این مل برطرف خواهد گردید و طرح حفاری و خروج‌گذاری انفجارهای پیش‌برشی پس از اجرای ۳ بلوک تقریباً مشخص شده است و فقط با استفاده از امکانات جدید و اعمال تغییرات لازم باید به شرایط ایده‌آل برسیم. همانطور که بررسی شد اثر چال بر روی متوسماحتیت به شدت هوایزه و سست نیز باقی مانده است که این امر نشان می‌دهد که انفجارهای پیش‌برشی در سنگ‌های سست نیز نتیجه‌بخش است. در دو چال از چال‌های پیش‌برشی کرتکس سالم مشاهده شد که به دلیل قطع آن بوده و سنگ پاشنه در این قسمت جا به جا نشده است که برای رفع این مشکل در بلوک‌های بعدی از دو روش کرتکس استفاده خواهد شد.

سنگ‌های شناسایی شده در سطح دیواره حاصل شامل الیتاتیت، آهک، دیبوریت و متاسوماتیت است. در بخش آعکی گستگی مشاهده می‌شود و در امتداد آن خرد شدگی کمی وجود دارد. این گستگی می‌تواند سطح لایه‌بندی یا درزه گسلی کوچک باشد که حرکت نسبی و کم دو سوی آن در اثر فشار اندکی باعث خردشگی جزئی شده است، از آنجا که تمام واحدهای سنگی یاد شده علاوه بر اینکه به شدت دگرسان شده‌اند، تاپرچا و رانده شده است این نایب‌وستگی در هر حالت یکی از نقاط ضعف توده سنگ است و رانده‌شده‌شگی در این بخش به سوی غرب است و به خوبی در سمت‌گیری سازندهای سنگی دیده می‌شود. علاوه بر خردشگی و مقاومت پائین تا متوسط دیواره در این بلوک، دیواره‌ای صاف و یکپارچه و بدون تغییر امتداد و شب در حالیکه نیمه چال‌های پیش‌شکافی را نیز در بردارد ایجاد شده است. باید دقت داشت لب پدیده‌گی دیواره حاصل می‌تواند ناشی از لرزش‌های دستگاه و رادحفاری در شروع کار، خرد و گشاد کردن دهانه چال‌ها با اثر اضافه حفاری آشکاری‌های قبل باشد. لازم بذکر است با برداشت محل چال‌ها پیش‌برشی در این بلوک بر روی لبه و پاشنه میزان خطای مختصاتی و میزان انحراف چال‌های پیش‌برشی در این بلوک بر روی لبه و پاشنه میزان خطای مختصاتی و میزان انحراف چال‌ها در هنگام حفاری بدست آمده حفاری بعضی از چال‌ها مناسب صورت گرفته و در بعضی با انحراف همراه است. میانگین خطای مختصاتی در چال‌های حفر شده ۰/۲۵ متر است که دلیل اصلی آن خطای ابراطور است خطای انحراف چال نسبت به بلوک قبل مقداری کاهش یافته است اما برای کسب نتایج بهتر می‌باشد میزان انحراف چال‌ها در حدود ۱٪ باشد که در حال حاضر به طور میانگین در حدود ۰/۲٪ است.<sup>[۴]</sup>

#### مقایسه نتیجه انفجار پیش‌برش و انفجار معمولی:

در شکل ۶ (ضمیمه) دیواره حاصل، اختلاف بین انفجارهای پیش‌برشی و معمولی در اجرای دیواره نهایی نشان داده شده است تفاوت بین دو منطقه مشخص شده نشان دهنده لزوم استفاده از انفجارهای پیش‌برشی در اجرای دیواره نهایی معدن را نشان می‌دهد، این دو بخش از نظر زمین‌شناسی و تکتونیکی دارد شرایط یکسان است که محدوده ۱ به عنوان عدم استفاده از انفجارهای پیش‌برشی در اجرای دیواره نهایی و با گذشت زمان به این شکل درآمده است.

#### حفاری، انفجار و نتایج دو بلوک پیش‌برشی انجام شده:

در مسیر جدید عملیات حفاری و با استفاده از دستگاه حفاری تایتون که جدیداً خریداری شد مطابق شکل ۷ (ضمیمه) و چال‌ها با شبی ۷۵ درجه و قطر ۱۶۵ میلی‌متری خفر شده‌اند و قطر خرج در این بلوک‌ها تغییر قبل ۴۰ میلی‌متر و خرج مورد استفاده پودر آذر می‌باشد پس از انجام عملیات انفجار و بارگیری دو بلوک پیش‌برشی به پایان رسیده و نتایج حاصل مشخص گردید، حفاری و انفجار چال‌های پیش‌برشی و تولید دو بلوک، در مرحله انجام گردید، ابتدا چال‌های پیش‌برشی حفاری و انفجار شدند و سپس چال‌های بافر و تولید، حفاری و انفجار گردیدند.<sup>[۱]</sup>

نتایج این دو بلوک قابل قبول بوده و اگر در ظاهر، اثر چال‌ها بر روی دیوار همانند بلوک‌های قبل نیست به دلیل تکتونیزه بودن سنگ این قسمت است. در عملیات اجرائی به عنوان یک معیار سرانگشتی- تمیز سنگ از خاک با توانایی حفاری بولزز ۳۵۵ اسب بخار در آنها سنجیده می‌شود.



# اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

## اسفند ۱۳۸۸



با توجه به اینکه نیمه غربی دیواره بدون استفاده از انفجار و به وسیله بلدوzer ایجاد شده است و تشابه آن با نیمه شرقی دیواره می‌توان ویژگی‌های خاک را به تمام دیواره تعمیم داد. دیواره ایجاد شده در راستا و شیب کاملاً صاف و مستقیم درآمده است و نیمه چال‌ها بروی آن مشاهده می‌گردد به علاوه هیچ گونه لب‌پدیدگی در لبه و پاشنه در پای دیوار وجود ندارد. الگوی حفاری و خرج‌گذاری در بلوک پیش‌پرشه در شکل ۸ (ضممه) دیده می‌شود.

دقت حفاری این دو بلوک با بررسی اثر چال‌ها بر روی دیواره نسبتاً قابل قبول است، اثر چال‌ها بر روی دیواره به کمک نقشه برداشی برداشت شده است. یک بلوک آزمایشی پیش‌شکافی در قسمت انتهای برم ۱۵۱۰ و بر روی افق ۱۵۲۵ حفاری و انفجار گردید در این بلوک چال‌های پیش‌شکافی و تولید در یک مرحله انفجار شدند. نتیجه انجار این بلوک مناسب بوده و می‌توان از این پس برای تسریع در عملیات چال‌های پیش‌شکافی و تولید را در یک مرحله انفجار نمود. که این امر به خوبی جواب داده و در حال حاضر این روش در حال اجرا است و برای رسیدن به نتایج ایده‌آل لازم، نیاز به تغییر قطر چال‌های پری‌اسپلیتی از ۱۶۵ به ۱۴۰ میلیمتر است که این سرمته‌ها خردباری شده و در طرح‌های سال آینده از آن استفاده خواهد گردید.<sup>[۴]</sup>

### نتیجه‌گیری و پیشنهادها:


براساس بررسی انجام شده در معدن چادرملو و با توجه به وضعیت دیوارهای و احتمال ریزش در این معدن کنترل دیوارهای به طور مکرر مورد نیاز می‌باشد و همچنین استفاده از روش‌های انتشاری کنترل شده نیز به حفظ دیواره در معدن کمک خواهد کرد تا معدن چادرملو با برنامه و جلوگیری از ریزش به استخراج خود ادامه دهد.

### تقدیر و تشکر:

مراتب تقدیر و تشکر ویژه خود را از مسئولین محترم مجمع معدنی سنگ آهن چادرملو بخاطر همکاریهای صمیمانه ابراز میداریم.

### منابع و مأخذ:

- ۱- فرانی، مجید، بررسی استخراج در معدن چادرملو دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، کارآموزی، ۱۳۸۶
- ۲- استوار، رحمت‌ا...، آتشکاری در معدن، انتشارات جهاد دانشگاهی صفتی امیرکبیر، جلد اول، ۱۳۷۳
- ۳- استوار، رحمت‌ا...، آتشکاری در معدن، انتشارات جهاد دانشگاهی صفتی امیرکبیر، جلد دوم، ۱۳۷۳
- ۴- حاجی باقرپور، علی، مدلسازی نحوه انتشار ترک اطراف چال‌های انفجاری در انتشاری کنترل شده، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد، پایان نامه، ۱۳۸۵
- ۵- نعیمی، محسن، بررسی وضعیت پایداری شیب و پهنگ‌بندی خطر، شرکت کائی کاوان شرق، مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو، گزارش علمی، ۱۳۸۶



شکل ۱: نقشه پهنگ‌بندی خطر (۱)




## اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

اسفند ۱۳۸۸



دانشگاه آزاد اسلامی  
 واحد طبس



شکل ۲: نقشه پهنه‌بندی خطر (وضعیت فعلی) آدا



شکل ۳: خرچگذاری در دومین بلوک پیش‌برشی آدا



شکل ۴: بلوک پیش‌برشی پس از انفجار آدا

استان یزد، شهرستان طبس، میدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، دبیرخانه همایش  
تلفن: ۰۳۵۳-۴۲۳۶۱۲۹      دورنگار: ۰۳۵۳-۴۲۳۶۱۲۳      وب سایت همایش: [www.hamayesh-tabas.ir](http://www.hamayesh-tabas.ir)



# اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

## اسفند ۱۳۸۸

دانشگاه آزاد اسلامی  
 واحد طبس



شکل ۵: سومین بلوک پیش برشی قبل و بعد از انفجار چال های تولید [۱]



شکل ۶: دیواره حاصل از سومین بلوک پیش برشی [۱]




# اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته

## اسفند ۱۳۸۸

دانشگاه آزاد اسلامی  
 واحد طبس



شکل ۷: دریل جدید در حال حفاری چال‌های پیش‌برشی (۱)



شکل ۸: الگوی حفاری و خرچکناری بلوک دوم پیش برشی و دیواره ایجاد شده آن



اولین همایش ملی معدن و علوم وابسته  
اسفند ۱۳۸۸



دانشگاه آزاد اسلامی  
واحد طبس

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

استان یزد، شهرستان طبس، میدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، دبیرخانه همایش  
تلفن: ۰۳۵۳ ۴۲۳۶۱۲۹      دورگار: ۰۳۵۳ ۴۲۳۶۱۳۳  
وب سایت همایش: [www.hamayesh-tabas.ir](http://www.hamayesh-tabas.ir)