









۱- پایه های سازه های زیر را بررسی نمایید.



۲- درجه نامعینی هر یک از قاب های زیر را می سبب کنید و پایه های آنها را بررسی نمایید.



لغفک مایل در محل تلاقی به هم منتقل نشده اند.